


いきいき元気館写真資料

(施設現況写真)

- ・施設外観写真
- ・施設内観写真
- ・老朽化箇所写真

羽島市いきいき元気館外観図



①北側玄関前



②北東側



③西側



④南側



⑤南側外階段




⑥南側2階裏口(下から撮影)



⑦南側2階裏口

羽島市いきいき元気館1階内観図



①入口



②玄関




③のぞみ舎事務室入口



④のぞみ舎事務室



⑤廊下



⑥相談室



⑦ホームヘルパーステーション



⑧調理室




⑨作業室



⑩廊下(トイレ・機械室)


羽島市いきいき元気館2階内観図



①こだま教室内



②こだま教室前



③階段




④給湯室



⑤2階裏口

羽島市いきいき元気館3階内観図



①会議室



②会議室



③廊下




④廊下




⑤階段

羽島市いきいき元気館屋上図



①階段(壁の剥がれ)



②屋上出入口



③屋上




④倉庫



⑤屋上出入口

羽島市いきいき元気館

施設名	羽島市いきいき元気館	建物名	
建築年度	1973 年度（昭和 48 年度）	構造種別	鉄筋コンクリート造
延床面積	960.79 m ²	階数	3 階
部位	屋根・屋上	評価	D
		・シート防水は経年に応じた劣化が見られる。 ・外壁にクラックが見られる。 ・笠木に割れが見られる。	
			
部位	外壁	評価	D
		・外壁にクラックが見られる。 ・タイルに浮きが見られる。 ・建物周囲にクラックが見られる。	
			

部位	階段室、廊下	評価	D
		・天井に雨漏りのあとが見られる。 ・床材に割れ等の経年劣化が見られる。 ・壁にクラックが多数見られる。	
			
部位	居室 1	評価	D
		・天井に雨漏りのあとが見られる。	
			

部位	居室 2	評価	D
			天井に雨漏りのあとが見られる。
部位	居室 3	評価	D
			- 天井に雨漏りのあとが見られる。 - 床材に割れ等の経年劣化が見られる。

部位	居室 4	評価	D
   			天井に雨漏りのあとが見られる。
部位	居室 5	評価	D
   			天井に雨漏りのあとが見られる。