

平成28年度 対策一覧表

番号	住所	危険箇所	危険の内容	対策	事業主体	対策年度
足近 ①	足近町7丁目	用水路	用水路に蓋や柵がない。自転車運転中に用水に落ちた児童あり。	デリネーターを設置	土木監理課	H29
正木 ①	正木町不破一色	不破一色公民館の南側道路	児童約180名が、登下校時に利用。現在一部路側帯（片側カラー舗装）がない。	路側帯（片側カラー舗装）の設置	土木監理課	H29
正木 ②	正木町大浦	正木町大浦 県道小熊正木線東側の道路	児童約210名が登下校時に利用。現在、路側帯（片側カラー舗装）がない。	路側帯の拡幅	土木監理課	H28
竹鼻 ①	竹鼻町丸の内5丁目	うどん加とう前の道路	児童約100名が登下校時に利用。雨天時（降水量が多い時）信号待ちや横断後に歩道に入ろうとすると、水たまりが大きくできる。歩道に入りきれない子が車道に出ていることがあり危険。	水たまりができないように舗装	岐阜県土木事務所	H28
竹鼻 ②	小熊町島2丁目	里村歯科医院東側の道路	児童約20名が登下校時に利用。旧通学路が見通しが悪く、不審者遭遇事案があったため、新たに通学路の申請を受けた。この道は、見通しは良いが途中から路側帯がない。	外側線整備	土木監理課	H28

中央 ①	江吉良町～竹鼻 町蜂尻	(株)ペンテック前～蜂 尻交差点の歩道	学校から西方面 児童約100名 学校から東方面 児童約170名 歩行者用の路肩に十分な広さがな いので危険。自転車通学の中学生 が車道に出て、小学生を避けてい るのが現状。小学生が一行でも、 すれ違うことが難しい。※一昨年 度、登校中の中学生（自転車）と 小学生（徒歩）との接触あり。	安全指導の徹底 古くなったのぼりの 交換 *歩道拡張工事は困 難	学校 学校教育課 生活交通安 全課	H28
堀津 ①	堀津町	堀津小学校東側信号 交差点	児童数約40名が登下校時に横 断。学校から東側に渡りきったと ころに待機場所がない。車の交通 量が多く、横断前後の交通事故も 懸念される。	横断歩道反対側の路 側帯の拡張	土木監理課	H28
堀津 ②	堀津町前谷～東 山～須賀北2丁 目	喫茶店「伽羅」東側 交差点から北側の区 間	児童数約100名が登下校時に利 用。路側帯が途中までしか設置さ れておらず、車との接触事故が懸 念される。	路側帯の設置	土木監理課	H28
桑原 ①	桑原町前野	県道桑原祖父江線 「かんぼの宿」駐車場 (北東角)と「125 7-3番地宅」の間	児童5名が登下校時に横断。車の 交通量もあることから、横断時の 交通事故が懸念される。	安全指導の徹底	学校 学校教育課 生活交通安 全課	H28