

平成29年度 対策一覧表

番号	住所	危険箇所	危険の内容	対策	事業主体	対策年度
足近 ①	足近町3丁目	足近町3丁目交差点	約80名の児童が登下校時に利用。 歩道のブロックが破損している。	破損したブロックの修繕	岐阜土木 事務所	対策済
正木 ①	正木町大浦 715	太田屋 交差点付近	約150名の児童が登下校時に利用。 車の交通量が多く、また、速度もかなり速い。	交差点手前のカラー舗装 標識が見えるように樹木の剪定依頼	土木監理課 生活交通安全課	H30 H29
正木 ②	正木町不破一色 347	正木町不破一色 札幌歯科付近	約40名の児童が登下校時に利用。 大変狭い道を車も通行する。	通学路標識の設置	土木監理課	H29
竹鼻 ①	竹鼻町丸の内5 丁目	うどん加とう前の交差点	児童約300名が登下校時に利用。交差点南側と東側は車道との段差がない。交差点北側と西側に縁石はあるが、車が乗り上げることも考えられる。	交差点東側南北のコーナーにポストコーンを設置	岐阜土木 事務所	H29
中央 ①	江吉良町～竹鼻 町蜂尻	(株)ペンテック前～蜂尻 交差点の歩道	学校から西方面 児童約100名 学校から東方面 児童約130名 歩行者用の路肩に十分な広さがない。自転車通学の中学生が車道に出て、小学生を避けている。小学生が一行でもすれ違ふことが困難。 ※過去、登校中の中学生(自転車)と小学生(徒歩)との接触あり。	安全指導の徹底 ※歩道拡張工事は 困難	学校 学校教育課	H29

堀津 ①	堀津小学校東	堀津小学校東側 信号交差点	約40名の児童が登下校時に横断。 東側に渡りきったところに待機場所がない。	路側帯の拡張 側溝付近の土砂の退去	土木監理課	対策済 H29
中島 ①	上中町沖 2100	中島小学校北西 交差点	約60名の児童が登下校に横断。横断歩道はあるが、車が見えにくく死角があり、交通量も多い。	交差点南西部に カーブミラーを設置	土木監理課	H29