

令和3年度 対策一覧表

番号	住所	危険箇所	危険の内容	対策	事業主体	対策年度
1 足近小	足近町4丁目 (249-1の北道路)	足近町4南交差点から西に入ったところの道路の南側	雨が降ると水たまりができ、それをよけて歩くと道路の中央に近づき、自動車が通ると危険である。	<input type="checkbox"/> 南に水が流れるようマスを設置 <input type="checkbox"/> 勾配の舗装	市土木監理課	R3 R4
2 足近小	足近町4441番地	「県道小熊正木線」フォントーナヨシダ前の道路の西側	雨が降ると水たまりができ、それをよけて歩くと、道路の中央に近づき危険である。また、交通量も多い。 北側の交差点は、左右が見にくく、道幅も狭いため、児童が歩行、道路を横断するとき、非常に危険である。	<input type="checkbox"/> 白線の塗装	県土木事務所	R4
3 小熊小	小熊町3丁目	県道羽島茶屋新田線 小熊町3交差点	児童は自動車用の信号機を見て横断するが、児童の目線からは高い位置にあるため見えにくい。	<input type="checkbox"/> 南北方向に歩行者用信号機を設置	警察	R3
4 小熊小 羽島中	小熊町4丁目	宮前橋交差点(羽島モータース西)	南北を走る道路の交通量が多く危険である。交差点南東角に車庫が新設され見通しが悪く、北進する自動車と西進する児童生徒の自転車が出合い頭に衝突する危険性がある。	<input type="checkbox"/> 交差点にカーブミラーを設置	市土木監理課	R3
5 正木小	正木町坂丸1	かみなり村北館の不破一色側の美濃路街道の西側通学路	現在横断歩道がない。車の交通量が増えていることから横断時の交通事故が懸念される。	<input type="checkbox"/> 学校に通学路の変更について検討依頼	教育委員会	R3
6 竹鼻小	竹鼻町	竹鼻町 逆川沿いの道	冬季になると下校時でも暗くなる。逆川沿いは交通量も少なく、防犯上危険である。	<input type="checkbox"/> 地域へ設置検討依頼	教育委員会	R3
7 竹鼻小 竹鼻中	竹鼻町	竹鼻町 フードセンター野田新から佐々木建築までの東西の道路	一時停止の線や通学路である看板等がないため、交差点を東西に突き抜ける車が多く危険である。また、佐々木建築の左側を通る南北道路は多くの車がスピードを出すため危険である。	<input type="checkbox"/> 一時停止線の塗装 <input type="checkbox"/> ポストコーンの設置	警察 市土木監理課	R4 R4

令和3年度 対策一覧表

番号	住所	危険箇所	危険の内容	対策	事業主体	対策年度
8 中央小	江吉良町江西1	西郷中交差点から江吉良保育園付近	西郷中交差点から東進して江吉良保育園までの道路に歩道がなく、車幅が狭い。登校中の児童と車との接触の危険がある。	<input type="checkbox"/> 白線の塗装	市土木監理課	R4
				<input type="checkbox"/> 学校に道路北側を通学路に変更依頼	教育委員会	R3
9 中央小	舟橋町宮北3丁目	舟橋町宮北交差点を避けて岐阜羽島インター線に入る住宅街	朝、舟橋町宮北の交差点を避けて住宅街の細い道をかなりのスピードで走り抜ける車が多く、かなり危険である。児童20人が通る。	<input type="checkbox"/> 安全標識の設置	市土木監理課	R4
10 福寿小	福寿町本郷1096番地1	福寿小学校南門・信号付き横断歩道周辺道路	雨天時、信号待ちする児童に走行する車のはねた水が、多量に歩道に飛散するため	<input type="checkbox"/> 道路の舗装	市土木監理課	R4
11 福寿小	福寿町本郷1540番地	桑原揚水機場から福寿町本郷1540通学路の交差点の横断歩道	横断歩道の白線がうすくなってきており、危険である。	<input type="checkbox"/> 白線の塗装	警察	R4
12 福寿小	福寿町平方	羽島大橋東交差点の北東部東側道の神明神社前の区間	横断歩道を渡った後にガードレールが途切れる一宮大垣羽島線を一部通っているため非常に危険である。	<input type="checkbox"/> 児童が通る県道にガードレール設置検討	県土木事務所	R4
13 堀津小	堀津町2285番地付近	堀津町2285番地付近	用水路の落下防止柵が子どもの身長より低いため、のぞき込むなどしたら落下の可能性はある。	<input type="checkbox"/> 柵の高さを改善	市土木監理課	R4
14 堀津小	堀津町東山43付近	前谷公園東直線と堀津保育園北直線の交差点	車の通りが多く、スピードを出しやすいため危険である。	<input type="checkbox"/> 学校に安全指導の徹底を依頼	教育委員会	R3
15 堀津小	堀津町須賀南1丁目53,54 須賀南1丁目17-1	堀津町須賀南1丁目53,54付近の交差点 須賀南1丁目17-1付近の交差点	車線と歩道を分ける線や一旦停止線が消えている。須賀南1丁目17-1の交差点は、交通量が多く危険である。	<input type="checkbox"/> 横断歩道設置の◇マークの塗装	警察	R4
				<input type="checkbox"/> 停止線の塗装	市土木監理課	R4

令和3年度 対策一覧表

番号	住所	危険箇所	危険の内容	対策	事業主体	対策年度
16 堀津小	堀津町須賀中 38 付近	堀津町須賀中 38 付近 の交差点	信号がない交差点。優先道路がわからず、速い速度で車が通ることがあるため危険。児童 31 名が利用している。	<input type="checkbox"/> 学校に安全指導の徹底を 依頼	教育委員会	R 3
17 堀津小	堀津町須賀北 2 丁目 13 番地	堀津町須賀北 2 丁目 13 番地交差点	(通学路ではないが通学班の集合場所付近) 東西に向かう車の交通量が多いので横断歩道をつけてほしい。	<input type="checkbox"/> 学校に安全指導の徹底を 依頼	教育委員会	R 3
18 堀津小	堀津町 139 付 近	堀津町 139 付近の交 差点	大藪大橋にかかる道路下のトンネルを抜ける通学路である。交差点を西進する車からだと、交差点を北進する子どもに気づかず危険である。	<input type="checkbox"/> 学校に安全指導の徹底を 依頼	教育委員会	R 3
19 羽島中	足近町 3 丁目	ラーメン一刻魁堂か ら西に向かった道路	通学路を東進するとき、角に家があるため南進してくる自動車等が見にくく危険である。	<input type="checkbox"/> 交差点として表示を明確 にする	市土木監理課	R 4
20 羽島中	足近町 7 丁目 489 番地	足近町 7 丁目 489 番 地前の交差点	南北に走る道路は、見通しが悪いのにも関わらず多くの自動車スピードを出して走ることが多いため危険である。自転車も一旦停止の意識が低く危険である。	<input type="checkbox"/> 学校に安全指導の徹底を 依頼	教育委員会	R 3
21 竹鼻中	竹鼻町狐穴	竹鼻町 1264 番地 3 西側交差点	横断歩道はあるが、スピードを出している自動車の交通量が多く危険である。	<input type="checkbox"/> 学校に安全指導の徹底を 依頼	教育委員会	R 3
22 竹鼻中	竹鼻町狐穴	竹鼻町 (共栄町) 武藤石材店西側の交 差点	横断歩道はあるが、スピードを出している自動車の交通量が多く危険である。	<input type="checkbox"/> 学校に安全指導の徹底を 依頼	教育委員会	R 3
23 竹鼻中	竹鼻町	東は武藤石材店の交 差点から西は長良川 クリニックの交差点 付近までの通学路。	スピードを出している自動車の交通量が多く、交通事故の心配があるので、安全に通行できるように設置してほしい。	<input type="checkbox"/> カラー塗装の塗り直し 徐々に設置	市土木監理課	R 4

令和3年度 対策一覧表

番号	住所	危険箇所	危険の内容	対策	事業主体	対策年度
24 中央中	竹鼻町飯柄 505 番地	学校南側の道路	道幅も狭く非常に危険である。今年度交通事故が発生した。	<input type="checkbox"/> 地域の要請のもと、交通規制できるかどうか検討	教育委員会 警察	R 3
25 中島中	堀津町 2428 番地 1	喫茶店シルクの交差点、水郷ハナミズキ街道を東に曲がった道路の北側歩道	樹木付近のアスファルトが木の根によって浮かび上がり、がたつきがあるため、自転車通行時ふらつき危険である。	<input type="checkbox"/> 経過観察 <input type="checkbox"/> 学校に安全指導の徹底を依頼	市土木監理課 教育委員会	R 3
26 中島中	堀津町前谷 86 番 1	堀津町前谷 8 6 番 1 特別養護老人ホーム ことほぎ苑南	ガードレールの高さが高く、車側からも自転車側からも相手が見えないため、危険である。	<input type="checkbox"/> カーブミラーの設置済	市土木監理課	R 2
27 中島中	堀津町	堀津小学校から羽島養老線に出る道路	交通量が多く、車がすれ違えるくらいの道路幅でカーブも多く、危険である。	<input type="checkbox"/> 白線の塗装を順次対応	市土木監理課	R 4
28 桑原	桑原町大須 2 丁目	桑原コミュニティセンター西側の交差点	交通量が多く大型車両の通行も頻繁でかなりのスピードで通るため危険である。	<input type="checkbox"/> 白線の塗装	警察	R 4
29 桑原	桑原町八神 3315 番地	桑原町八神と午南との境、桑原学園グラウンド南東角の交差点	交通量が多く大型車両の通行も頻繁でかなりのスピードで通るため危険である。	<input type="checkbox"/> 学校に安全指導の徹底を依頼	教育委員会	R 3
30 桑原	桑原町大須 1 丁目	桑原町大須 1 丁目の南北に通る道の用水路沿い	雨が降ると用水路が増水し危険である。南北に通る道は車も通るため、車を避けようとして落ちる場合もあり危険である。	<input type="checkbox"/> 学校に安全指導の徹底を依頼	教育委員会	R 3