

令和8年度 対策一覧表

番号	住所	危険箇所	危険の内容	対策	事業主体	対策年度
1 正木小	正木町大浦 79-2	はま歯科医院西側	児童約10名が、この道路を登下校で利用している。道幅が狭く、児童と自動車とが近接した状態になり、接触事故につながる可能性がある。	<input type="checkbox"/> 通学路標識の設置	市土木監理課	R8予定
2 羽島中	足近町3丁目 地内	一刻堂から西へ小熊町に向かう道路	フェンスが壊れていたり、アスファルトの部分がでこぼこしていたりして危険。	<input type="checkbox"/> 道路の補修とフェンスの修理 <input type="checkbox"/> 路肩の欠損補修	市土木監理課 市土木監理課	R7より 継続対策 済
3 竹鼻小	竹鼻町 1295番地	旧うどんの加藤の南西交差点	児童約300名が登下校で利用する交差点であるが、一旦停止の線がないため、東側から交差点に進入し左折する車両や、斜め右に直進していく車両と、横断歩道を通行中の児童との交通事故が懸念されるため。	<input type="checkbox"/> 巻き込み線の引き直し <input type="checkbox"/> 交差点の注意喚起（路面標示）	市土木監理課 市土木監理課	R8予定 R8予定
4 福寿小	福寿町本郷 527番地付近	福寿町本郷地内T字交差点	福寿町本郷地内のT字交差点は車の交通量が多く、地域の方が頻繁に道路を利用する。特に、北上する人や車から見て左側にある家の壁が高くて左側から来る人や車の見通しが良くない。また、通学路に指定されており、通学班児童の登下校時の安全確保のため。	<input type="checkbox"/> カーブミラー設置	市土木監理課	R8予定
5 福寿小	福寿町本郷 1丁目地内	浅平公園西の横断歩道	福寿町本郷1丁目地内の信号付き横断歩道は車の交通量が多く、浅平公園を利用する地域の方が横断歩道を使用する。また、通学路に指定されており、通学班児童の登下校時の安全確保のため。	<input type="checkbox"/> 通学路の信号付き横断歩道の白線表示鮮明化	警察	済
6 福寿小	福寿町本郷 1丁目地内	本郷1丁目213番地十字路	新しい住宅街にある信号の無い交差点で交通量が多く、交差点での一時不停止の自動車が多く、交通事故が多い。通学班児童の登下校時の安全確保のため。	<input type="checkbox"/> 巻き込み線の引き直し	市土木監理課	R8予定
7 福寿小	福寿町本郷 1丁目地内	本郷1丁目192番地十字路	新しい住宅街にある信号の無い交差点で交通量が多く、交差点での一時不停止の自動車が多く、交通事故が多い。通学班児童の登下校時の安全確保のため。		警察	対策不要

令和8年度 対策一覧表

番号	住所	危険箇所	危険の内容	対策	事業主体	対策年度
8 中島中	上中町沖 1944-1 付近	足名オート東方面の 十字路	生徒40名程度が利用しているカーブミラーでの確認がしにくい。一旦停止の表示もなく、横断時の交通事故が懸念されるため、安全に横断できるよう調整してほしい。	<input type="checkbox"/> カーブミラー(中部電力 66 ム 372)の角度調整 <input type="checkbox"/> 他のミラーの角度調整	市土木監理課 市土木監理課	R8 予定 R8 予定
9 中島中	上中町千東	バロー羽島インター 店東の道を南下し、 初めの信号を右折した 道路	堀津小出身者の多く(70名程度)が通学する道に、樹木がはみ出して生えていることから、通学に支障が生じているため。	<input type="checkbox"/> 通学路にはみ出している 樹木や草について、該当土 地所有者への働きかけ	市土木監理課	随時対応
10 中島小	上中町沖 1930 付近	下中町市之枝の羽島 田園街道から県道1 66号へつながる東 西の道路	児童が登下校時に通過しているが、新濃尾大橋の開通により交通量が増加したため、歩道または歩道スペースを確保して安全に登下校ができるようにしてほしい。	<input type="checkbox"/> 外側線の引き直し (路側帯の確保) <input type="checkbox"/> 児童への注意喚起	市土木監理課 学校教育課	R8 予定 R8 予定
11 中島小	下中町市之枝 3丁目地内	市之枝東霊園から南 にある用水路のフェ ンス	児童が登下校時に通過している道路脇の用水路のフェンスが倒れかかっている。現在、大きな影響はないが、フェンス全体が倒れてしまうと、用水路への落下を防ぐ柵がなくなってしまうことが心配な場所であるため。	<input type="checkbox"/> フェンスの修理	市土木監理課	R8 予定
12 中島小	下中町石田 地内	市之枝東霊園から南 にある用水路南の家 のブロック塀	児童が登下校時に通過している道路脇の家のブロック塀にひびが複数入っている。個人宅なので、どこまで対応してもらえるのかはわからないが、倒壊の心配はないか気になる場所であるため。	<input type="checkbox"/> ブロック塀の強度の確認 <input type="checkbox"/> 注意喚起	都市計画課 学校教育課	H30 以 り順次対 応 R8 予定
13 中島小	下中町石田 地内	県道166号線 石 田の地藏尊から南の 横断歩道	児童が登下校時に横断しているが、新濃尾大橋の開通により交通量が増え、通過する車のスピードも速い傾向があるので、押しボタン式の信号を設置して、安全に横断できるようにしてほしい。	<input type="checkbox"/> 注意喚起	学校教育課	R8 予定
14 桑原学 園	桑原町大須 2丁目	信号の北西の角	児童30名と生徒14名が登下校時に利用する信号である。 信号待ちをしている際に、予期せぬ車の突進により、事故に巻き込まれる可能性があるため、コンクリートガードレールを設置してほしい。	<input type="checkbox"/> ガードパイプ又はラバー ポール設置	市土木監理課	R8 予定