


老人福祉センター写真資料

(施設現況写真)

- ・ 施設外観写真
- ・ 施設内観写真
- ・ 老朽化箇所写真

羽島市老人福祉センター外観図



①北側玄関前



②北側



③西側



④西側避難用階段



⑤南西より庭と南側壁面



⑥南側



⑦南東より庭と南側壁面



⑧東側





⑨屋上(北東から南西)



⑩屋上(南西から北東)

羽島市老人福祉センター内観図

1 階




①玄関



②玄関受付



③ロビー1



④ロビー2



⑤事務室



⑥書類倉庫および給湯室



⑦医務室・健康相談室



⑧老人クラブ・印刷室



⑨1階廊下



⑩1階廊下



⑪洗濯機置き場



⑫撞球室



⑬機械室(館内空調設備)



⑭ボイラー室(故障中)



⑮倉庫



⑯脱衣所前マッサージ機(2台設置)



⑰男性用脱衣所



⑱男性用浴室




⑲女性用脱衣所



⑳女性用浴室

2 階



①2階ホール



②大広間前通路



③2階廊下



④大広間



⑤華道室および茶道室



⑥華道室及び茶道室庭園



⑦娯楽室および図書室



⑧集会室



⑨倉庫(老人クラブ備品関係)




⑩給湯室

点検写真台帳

2

所在地	羽島市竹鼻町丸の内6丁目160番地	調査年月日	平成30年9月21日
施設名	羽島市老人福祉センター	室名	外部

写真番号	箇所名
No. 1	屋外レンジフード破損



写真番号	箇所名
No. 2	屋外階段部ガラスの割れ



写真番号	箇所名
No. 3	屋根モルタル抑え部分のクラック



写真番号	箇所名
No. 4	屋根経年劣化状況



写真番号	箇所名
No. 5	屋根防水シートの劣化状況1



写真番号	箇所名
No. 6	外部シールの劣化状況



点検写真台帳

所在地	羽島市竹鼻町丸の内6丁目160番地	調査年月日	平成30年9月21日
施設名	羽島市老人福祉センター	室名	外部


写真番号	箇所名	外壁
No. 7	外壁（塀）のクラックと染み出し	




写真番号	箇所名	外壁
No. 8	クラック 1	



写真番号	箇所名	外壁
No. 9	クラック 2	



写真番号	箇所名	外壁
No. 10	クラック 3	



写真番号	箇所名	外壁
No. 11	クラックと雨染み	



写真番号	箇所名	設備
No. 12	函劣化状況	



点検写真台帳

所在地	羽島市竹鼻町丸の内6丁目160番地	調査年月日	平成30年9月21日
施設名	羽島市老人福祉センター	室名	外部

写真番号	箇所名	設備
No. 13	屋上部分の架台劣化 1	




写真番号	箇所名	設備
No. 14	屋上部分の架台劣化 2	




写真番号	箇所名	設備
No. 15	配管劣化状況	



写真番号	箇所名	底下
No. 16	クラックと雨染み	



写真番号	箇所名	底下
No. 17	経年劣化	




写真番号	箇所名	樋
No. 18	サビと劣化	



点検写真台帳

所在地	羽島市竹鼻町丸の内6丁目160番地	調査年月日	平成30年9月21日
施設名	羽島市老人福祉センター	室名	内部

写真番号	箇所名	空調
No. 1	吹き出しの劣化とサビ	



写真番号	箇所名	建具
No. 2	経年劣化	



写真番号	箇所名	建具
No. 3	塗装劣化	



写真番号	箇所名	建具
No. 4	塗装劣化とサビ	



写真番号	箇所名	建具
No. 5	建具廻りの鉄骨サビ	



写真番号	箇所名	床
No. 6	カーペットの劣化	



点検写真台帳


3

所在地	羽島市竹鼻町丸の内6丁目160番地	調査年月日	平成30年9月21日
施設名	羽島市老人福祉センター	室名	内部

写真番号	箇所名	床
No. 7	クラック	



写真番号	箇所名	浴槽
No. 8	床浴槽タイルの劣化と欠損	



写真番号	箇所名	浴槽
No. 9	床浴槽タイルの劣化と欠損2	



写真番号	箇所名	窓
No. 10	窓枠シールの劣化（多数）（2）	



写真番号	箇所名	窓
No. 11	窓枠シールの劣化（多数）	



写真番号	箇所名	天井
No. 12	塗装劣化と剥がれ	



点検写真台帳

3

所在地	羽島市竹鼻町丸の内6丁目160番地	調査年月日	平成30年9月21日
施設名	羽島市老人福祉センター	室名	内部


写真番号	箇所名	天井
No. 13	クロス雨染み	



写真番号	箇所名	天井
No. 14	雨染み	




写真番号	箇所名	内壁
No. 15	内壁クラック 1	




写真番号	箇所名	内壁
No. 16	内壁クラック 2	



写真番号	箇所名	内壁
No. 17	クラックと染み出し	



写真番号	箇所名	内壁
No. 18	雨染みとカビ	




点検写真台帳

3

所在地	羽島市竹鼻町丸の内6丁目160番地	調査年月日	平成30年9月21日
施設名	羽島市老人福祉センター	室名	内部

写真番号	箇所名	内壁
<u>No. 19</u>	雨染みとクロス剥がれ (2)	




写真番号	箇所名	内壁
<u>No. 20</u>	雨染みとクロス剥がれ (3)	



写真番号	箇所名	内壁
<u>No. 21</u>	雨染みとクロス剥がれ	



写真番号	箇所名	内壁
<u>No. 22</u>	機械室のコンクリート染み出し	



写真番号	箇所名	内壁
<u>No. 23</u>	塗装劣化	



写真番号	箇所名	内壁
<u>No. 24</u>	壁タイルの割れ	

