

**平成 26 年度**  
**対 策 一 覧 表**

番号	住所	危険箇所	危険の内容	対策	事業主体	対策年度
足①	足近町七丁目	興源寺・バス停南の通学路	歩道が不明確で、車のすれ違い時に通行できない	安全指導のぼり等で対策	交通安全協会	
正①	正木町不破一色12-4 付近	ローソン曲利店前の道路	交通量が多いが、路肩の通行スペースが狭い	路肩線の引き直し	土木監理課	H26
正②	正木町不破一色271-2 付近	不破一色公民館近く	交通量が多いが、路肩の通行スペースが不明確で狭い	「あんしん歩行エリア」で対応	土木監理課	H27～
竹①	竹鼻町新生町	市民病院北の通学路	車が行き違うとき、歩道にはみだす	白線の引き直し	土木監理課	H26
中央①	江吉良町～竹鼻町蜂尻	(株)ペンテック前～蜂尻交差点	100名以上の児童が通るが、歩道が狭い	安全指導	学校教育課	H26
中島①	下中町沖	沖バス停より東へ一本入った交差点	やや細めで車がスピードを出して通道路と交差している 交差点を示す十字の白線や赤い路面が消えかかっている	カラー舗装 白線引き直し	土木監理課	H26
中島②	上中長町沖	中島小南西角の交差点	やや細めで車がスピードを出して通る道路と交差している	横断歩道の引き直し	岐阜県警	H27
中島③	下中町城屋敷	J A 下中店前の横断歩道	道幅が広く交通量も多い道路でスピードを出す車も多い	安全指導	学校教育課	H26

中島 ④	下中町石田	堤防側に横断する道路	道幅が広く交通量も多い道路でスピードを出す車も多い	安全指導	学校教育課	H26
桑①	桑原町大須	(株)辰巳製作所の北	東西に交通量が多い 通学路標識のペンキ落ち	注意標識の交換	土木監理課	H26
桑②	桑原町午南	かんぼの宿の北東	通学路だが横断歩道がない交差点	安全指導	学校教育課	H26
特支 ①	不破一色大浦線	正木町不破一色字西口 486 地先～正木町大浦字川楚池 428 地先	通学路として指定予定 (H28年4月開校予定) 道路道幅が狭い	路肩整備	土木監理課	H27～