

【老人福祉センター羽島温泉】改修履歴（R5～7年度）

時期	内容	部位
R5.6	給水管詰り修繕工事	給排水
R5.9	ホール用空調機移設工事	空調
R6.2	誘導灯取り換え工事	その他
R6.2	機械室スチールドア改修工事	その他
R6.9	地下タンク貯蔵所埋設管嵩上げ工事	空調
R7.1	オペレーター排煙工事改修工事	空調
R7.1	羽島温泉2号ボイラー更新工事	空調
R7.3	屋内防犯カメラ交換更新工事	その他
R7.3	ボタン式券売機	その他
R7.7	屋上・外壁防水改修工事	屋上
R7.12	温泉水用量水器取替工事	給排水
R7.12	温泉水フレキ管取替工事	給排水
R7.12	オペレーター排煙工事改修工事	空調
R8.3	誘導灯取り換え工事	その他